

Số: /BC-UBND

Phú Đình, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã Phú Đình năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2023.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại công trình đập, các tuyến kênh mương của các xóm trên địa bàn UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn xã

- UBND xã đã chỉ đạo cán bộ phụ trách chuyên môn phối hợp với các xóm tiến hành kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo Tổ thủy nông và các xóm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ phạm vi công trình thủy lợi.

- Việc chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về thủy lợi trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên, lồng ghép tại các hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, hội nghị giao bán tháng của UBND xã.

2. Hiện trạng công trình thủy lợi

- Hiện trạng các công trình đập dâng và kênh mương trên địa bàn quản lý. Nhìn chung các công trình kiên cố và chưa kiên cố hiện có đến năm 2023 đa số vẫn hoạt động tốt, ổn định. Bên cạnh đó một số công trình kiên cố do xây dựng lâu năm hiện đã xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp.

Tình hình tích trữ nước tại các công trình đạt từ 50% dung tích hữu ích trở lên, việc dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt từ 80% trở lên

- Số lượng công trình thủy lợi được kiểm tra, đánh giá. Trong đó:

+ Số lượng công trình đảm bảo hoạt động tưới, tiêu thoát nước và phòng chống lũ lụt: 7 công trình.

+ Số lượng công trình bị hư hỏng, xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn công trình: 01 công trình (kênh mương Nạ Kéch xóm Tỉn Keo được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2018, tuy nhiên từ năm 2020 đến nay công

trình này đã bị rò rỉ phân đáy kênh dài khoảng 20m gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và đời sống dân sinh của một số hộ dân sống lân cận)

3. Công tác quản lý hành lang và bảo vệ công trình thủy lợi

- Việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoặc tiếp nhận kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Được thực hiện thường xuyên theo quy định, trong năm không xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi.

- Về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, như: kê khai đăng ký an toàn đập, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.....được thực hiện thường xuyên hàng năm.

- Việc bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 46 Luật Thủy lợi năm 2017. Tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm bảo vệ chất lượng nước trong quá trình sử dụng.

4. Công tác vận hành và điều tiết nước của các công trình

- Về việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi. Tổ thủy nông được kiện toàn hàng năm và khi có sự thay đổi về nhân sự.

- Công tác vận hành, điều tiết nước tại các công trình của tổ chức thủy lợi cơ sở được Tổ thủy nông tiến hành điều tiết đảm bảo không để xảy ra tranh chấp.

5. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị

** Khó khăn, vướng mắc:*

- Năng lực của Tổ thủy nông xã chưa cao, chưa hiểu rõ chức năng nhiệm vụ nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Một số công trình đập dâng bị hư hỏng ảnh hưởng đến dân sinh nhưng thiếu kinh phí sửa chữa, nâng cấp nên gây khó khăn trong công tác tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

** Đề xuất, kiến nghị:*

Để đảm bảo công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, Ủy ban nhân dân xã kính đề nghị UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, xem xét một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thủy lợi, Tổ thủy nông xã.

- Bố trí ngân sách trong công tác quản lý để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp trong tình huống cấp bách.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã Phú Đình năm 2023 của UBND xã, kính đề nghị UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Thường trực ĐU, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH

Ma Doãn Thành

HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRƯỚC/SAU MÙA MƯA LŨ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /3/2023 của UBND xã Phú Đình)

Bảng 1.1

TT	Xã, thị trấn	Công trình thủy lợi hiện có (công trình)				
		Tổng số	Hồ chứa	Đập dâng	Trạm bơm	Kênh mương (km)
1	Phú Đình	7	0	7	0	15,385

Phụ lục 02:

BẢNG TỔNG HỢP

HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRƯỚC/SAU MÙA MƯA LŨ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /3/2023 của UBND xã Phú Đình)

STT	Tên công trình	Địa điểm công trình (xóm)	Diện tích tưới (ha)	Thông số kỹ thuật(nếu có)			Mô tả hiện trạng công trình	Đề xuất giải pháp sửa chữa, nâng cấp	Ghi chú	
				F _{lv} (km ²)	Đập chính(m)					W _{toàn bộ} (10 ⁶ m)
					H	L				
1	Đập Đèo De	Xóm Đèo De	19,15				Đập xây	Sửa chữa phần mặt đáy kênh		
2	Đập Khau Mò	Xóm Nạ Tằm	13,78				Đập xây			
3	Đập Nạ Tuồng	Xóm Khẩu Đưa	7,4				Đập xây			
4	Đập Nạ Pén	Xóm Khẩu Đưa	6,9				Đập xây			
5	Đập Nà Mùi	Xóm Nạ Mùi	1,62				Đập xây			
6	Đập Đồng Ban	Xóm Đồng Ban	22,96				Đập xây			
7	Đập Đồng Giếng	Xóm Đồng Giếng	3,36				Đập xây			